


令和6年度

朝来市通学路要対策箇所
合同点検実施結果


令和6年度 朝来市通学路要対策箇所合同点検実施結果 一覧

No.	対象園校	危険箇所	該当路線	通学路等の状況・危険内容	対策内容
1	大蔵小学校	大蔵小学校前の横断歩道(国道9号線宮田歩道橋降りてすぐ)	市道 宮田線 国道9号	国道9号線から進入する自動車が見通しが悪い。とくに養父方面から左折進入する場合は、横断歩道が歩道橋の陰に隠れて死角になるため危険性が高い。また、和田山方面から右折する際も、対向車に気をとられ、横断者を見落とす危険性が高い。	【市建設課】横断歩道のカラー化を検討する。 【豊岡河川国道事務所・市建設課】国道からの右折車・左折車に注意を促す看板等を検討する。
2	竹田小学校	二又に分かれた安井地区内の道路	市道 安井ヒジリ尾線	すでに「速度落せ」の表示があるが、下りの車が法定速度以上のスピードで走っていることが多い。	【市建設課】両サイドにグリーンベルトを設置するなどの対策を検討する。
3	和田山中学校	七味橋付近	市道 玉置七味線	七味橋を通る車の量が多く、通過する車のスピードもよく出ている。	【市建設課】橋梁の改修工事に合わせてグリーンベルトの設置を検討する。
4	和田山中学校	和田山駅前～村下交差点の先まで	県道104号 物部藪崎線	交通量が多いが、道幅が狭く、通学の際、車両と接触する恐れがある。	【養父土木事務所】クリーニング店から東の部分について、グリーンベルトの設置を検討する。
5	枚田小学校	東屋酒店前の横断歩道	県道104号 物部藪崎線	朝の登校時に東屋酒店の前で多くの児童が横断を待っているが、信号を待つ場所が明確でなく、車通りも多いため危険を感じる。	【養父土木事務所】当該箇所にグリーンベルトの設置を検討する。
6	枚田小学校	和田山のゾーン30内	和田山のゾーン30内の市道	付近にこども園送迎用駐車場があり、朝の通学時間帯に車の往来が多く、スピードもよく出ている。	【市建設課】ゾーン30の路面表示、グリーンベルトの設置、注意・啓発看板の設置を検討する。
7	枚田小学校	立ノ原のゾーン30内	立ノ原のゾーン30内の市道	立ノ原交差点付近、グリーンベルトが薄くなっている箇所がある。	【市建設課】グリーンベルトの塗り直しを行う。ゾーン30プラスの対応策も検討に含める。
8	糸井小学校	万葉台前の交差点	県道274号 岡田林垣線	東河方面からの車両が多く、下り坂でありスピードもよく出ているため、登下校横断時に危険。	【南但馬警察署】ダイヤモンドの塗り直しを行う。
9	梁瀬小学校 梁瀬中学校	梁瀬中学校前バス停付近 横断歩道	県道136号 浅野山東線	カーブの先に横断歩道があるが、交通量が多く、通過する車のスピードもよく出ている。	【養父土木事務所】ポストコーン設置など注意を促す措置を検討する。
10	中川小学校	伊由市場交差点	国道312号線	南北方向に横断歩道を渡る際、歩行者用信号機が設置されていない。	【南但馬警察署】南北方向に歩行者用信号機が設置できるよう調整する。
11	朝来中学校	国道312号線(石田～多々良木歩道)	国道312号線	植樹帯の枝が伸びすぎたときに通行の邪魔になっていて危険。	【養父土木事務所】定期的な剪定を行う。植樹帯の撤去も含めて検討する。
12	朝来中学校	多々良木交差点付近(ローソン駐車場周辺の歩道)	国道312号線 市道 新多々良木線	登下校時間帯の車の出入りが多く危険である。	【養父土木事務所・市建設課】ポストコーン設置など出入りする車に注意を促す措置を検討する。


No.1			
対象校	大蔵小学校		
要望箇所	大蔵小学校前の横断歩道（国道9号線宮田歩道橋降りてすぐ）		
	行政区	和田山町宮田	
	路線	市道 宮田線	国道9号
要望箇所状況	国道9号線から進入する自動車が児童の横断を見落としやすい。とくに養父方面から左折進入する場合は、横断歩道が歩道橋の陰に隠れて死角になるため危険性が高い。また、和田山方面から右折する際も、対向車に気をとられ、横断者を見落とす危険性が高い。		
要望内容	横断歩道のカラー化		
対策内容	【市建設課】横断歩道のカラー化を検討する。 【豊岡河川国道事務所・市建設課】国道からの右折車・左折車に注意を促す看板等を検討する。		
位置図			
現場写真			


No.2			
対象校	竹田小学校		
要望箇所	二又に分かれた安井地区内の道路		
	行政区	和田山町安井	
	路線	市道 安井ヒジリ尾線	
要望箇所状況	すでに「速度落せ」の表示があるが、下りの車が法定速度以上のスピードで走っていることが多い。		
要望内容	グリーンベルトの増設		
対策内容	【市建設課】両サイドにグリーンベルトを設置するなどの対策を検討する。		
位置図			
現場写真			


No.3			
対象校	和田山中学校		
要望箇所	七味橋付近		
	行政区	和田山町枚田	
	路線	市道 玉置七味線	
要望箇所状況	七味橋を通る車の量が多く、通過する車のスピードもよく出ている。		
要望内容	グリーンベルトの設置		
対策内容	【市建設課】橋梁の改修工事に合わせてグリーンベルトの設置を検討する。		
位置図			
現場写真			


No.4			
対象校	和田山中学校		
要望箇所	和田山駅前～村下交差点の先まで		
	行政区	和田山町駅前	
	路線	県道104号 物部藪崎線	
要望箇所状況	交通量が多いが、道幅が狭く、通学の際、車両と接触する恐れがある。		
要望内容	グリーンベルトの設置		
対策内容	【養父土木事務所】クリーニング店から東の部分について、グリーンベルトの設置を検討する。		
位置図			
現場写真			

No.5			
対象校	枚田小学校		
要望箇所	東屋酒店前の横断歩道		
	行政区	和田山町和田山	
	路線	県道104号 物部菰崎線	
要望箇所状況	朝の登校時に東屋酒店の前で多くの児童が横断を待っているが、信号を待つ場所が明確でなく、車通りも多いため危険を感じる。		
要望内容	横断歩道付近にグリーンベルトを設置		
対策内容	【養父土木事務所】当該箇所にグリーンベルトの設置を検討する。		
位置図			
現場写真			


No.6			
対象校	枚田小学校		
要望箇所	和田山のゾーン30内		
	行政区	和田山町高生田	
	路線	和田山のゾーン30内の市道	
要望箇所状況	付近にこども園送迎用駐車場があり、朝の通学時間帯に車の往来が多く、スピードもよく出ている。		
要望内容	ゾーン30の路面表示 グリーンベルトの設置 注意・啓発看板の設置		
対策内容	【市建設課】ゾーン30の路面表示、グリーンベルトの設置、注意・啓発看板の設置を検討する。		
位置図			
現場写真			


No.7			
対象校	枚田小学校		
要望箇所	立ノ原のゾーン30内		
	行政区	和田山町立ノ原	
	路線	立ノ原のゾーン30内の市道	
要望箇所状況	立ノ原交差点付近、グリーンベルトが薄くなってきている箇所がある。		
要望内容	グリーンベルトの塗り直し (ゾーン30プラスの検討も)		
対策内容	【市建設課】グリーンベルトの塗り直しを行う。ゾーン30プラスの対応策も検討に含める。		
位置図			
現場写真			

No.8			
対象校	糸井小学校		
要望箇所	万葉台前の交差点		
	行政区	和田山町秋葉台	
	路線	県道274号 岡田林垣線	
要望箇所状況	東河方面からの車両が多く、下り坂でありスピードもよく出ているため、登下校横断時に危険。		
要望内容	ダイヤモンドの塗り直し		
対策内容	【南但馬警察署】ダイヤモンドの塗り直しを行う。		
位置図			
現場写真			

No.9			
対象校	梁瀬小学校・梁瀬中学校		
要望箇所	梁瀬中学校前バス停付近 横断歩道		
	行政区	山東町清水町	
	路線	県道136号 浅野山東線	
要望箇所状況	カーブの先に横断歩道があるが、交通量が多く、通過する車のスピードもよく出ている。		
要望内容	注意・啓発看板の設置		
対策内容	【養父土木事務所】ポストコーン設置など注意を促す措置を検討する。		
位置図			
現場写真			

No.10			
対象校	中川小学校		
要望箇所	伊由市場交差点		
	行政区	伊由市場	
	路線	国道312号線	
要望箇所状況	南北方向に横断歩道を渡る際、歩行者用信号機が設置されていない。		
要望内容	南北方向に歩行者用信号機の設置		
対策内容	【南但馬警察署】南北方向に歩行者用信号機が設置できるよう調整する。		
位置図			
現場写真			

No.11			
対象校	朝来中学校		
要望箇所	国道312号線（石田～多々良木歩道）		
	行政区	石田	
	路線	国道312号線	
要望箇所状況	植樹帯の枝が伸びすぎたときに通行の邪魔になっていて危険。		
要望内容	定期的な剪定 （可能であれば植樹帯の撤去も）		
対策内容	【養父土木事務所】定期的な剪定を行う。植樹帯の撤去も含めて検討する。		
位置図			
現場写真			

No.12			
対象校	朝来中学校		
要望箇所	多々良木交差点付近（ローソン駐車場周辺の歩道）		
	行政区	多々良木	
	路線	国道312号線	市道 新多々良木線
要望箇所状況	登下校時間帯の車の出入りが多く危険である。		
要望内容	道路からの出入口の安全確保		
対策内容	【養父土木事務所・市建設課】ポストコーン設置など出入りする車に注意を促す措置を検討する。		
位置図			
現場写真			