

令和元年度朝来市通学路交通安全プログラム

朝来市内通学路の対策検討箇所一覧表(R1点検等に基づく)

【生野小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策予定
1	国道429号線	奥銀谷バス停	通行量が多い道を渡る子が多く、危険な時がある。	・横断歩道の設置を検討する。 ・注意看板を設け、注意を促す。	兵庫県 朝来警察署	検討中
2	国道429号線	猪野々バス停	バス停の歩道が狭い。横断歩道がなく、子どもが渡る時に危険。	・横断歩道の設置を検討する。 ・注意看板を設け、注意を促す。	兵庫県 朝来警察署	検討中

【糸井小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策予定
3	市道寺内小学校前線	糸井小学校正門前から側道	交通量が多いうえ、道幅が狭い	・グリーンベルトの整備を行う。	建設課	検討中

【大蔵小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策予定
4	市道宮田高田線	宮田郵便局から大蔵小学校	すれ違う車両が多いが、道幅が狭く、車をさけるために立ち止まったり、民家の庭に入って避けたりする必要がある。児童が車を避けようとして溝に落ちたこともある。	・ミラーの設置を行い、運転者が児童等を視認しやすくすることで安全を確保する。 ・外側線の引き直しを行い、路側帯を明示することで安全を確保する。 ・注意看板を設け、注意を促す。	建設課 教育委員会	検討中

※No.4、No.16、No.23は同一箇所。

【枚田小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策予定
5	市道和田山本通線	朝来市商工会前のカーブ	カーブになっており見通しが悪い。	・注意看板を設け、注意を促す。	教育委員会	検討中
6	県道金浦和田山線	枚田建具店前の交差点	交通量が多い。	・路面に歩行者注意等の道路標示を設置し安全を確保する。 ・注意看板を設け、注意を促す。 ・外側線の引き直しを行い、路側帯を明示することで安全を確保する。	兵庫県	検討中
7	市道和田山筒江線	菊屋前の横断歩道	菊屋前の横断歩道がカーブになっていて見通しが悪い。	・注意看板を設け、注意を促す。	建設課	対策済
8	市道和田山筒江線	和田山高校前の道路	和田山高校前、三浦クリニックができ、交通量が増えたため、危険な場合がある。	・路面に歩行者横断注意の道路標示を設置し安全を確保する。	建設課	対策済
9	県道物部藪崎線	・ツタヤ前の交差点 ・さとうから玉置郵便局間のグリーンベルト	ツタヤ前の交差点が交通量が多く危険。 さとうから玉置郵便局間の交通量が多い。	・交差点にガードパイプを設置し、安全を確保する。 ・グリーンベルト舗装を延長し、通学路であることを車両運転者に意識させ安全を確保する。	兵庫県	検討中

※No.6、No.17、No.28は同一箇所。

【東河小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策予定
10	市道岡田東和田線	東河小学校前出入り口前の県道との交差点	白井方面から登校する児童の出入り口になっているが、道が外側に湾曲して見通しが悪いうえに、東河子ども園へ通う幼児の送迎のため保護者の路上駐車が常態化している。	・グリーンベルトの整備を行う。	建設課	対策済

※No.10、No.25は同一箇所。

【梁瀬小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策予定
11	市道越田・柵木線	ひいらぎ橋からの直線道路	車のスピードが速い、交差点注意。	・外側線やゼブラゾーン等の引き直しを行い、路側帯を明示することで安全を確保する。	建設課	検討中

【中川小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策予定
12	県道十二所澤線	中川小学校下交差点	坂道を下った車が勢いよく県道に飛び出す。出会い頭の事故により、歩行中の児童の方に事故車が接触する可能性もある。	・外側線の引き直しを行い、道路を絞ることで安全確保を図る。	建設課	検討中

【山口小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策予定
13	県道70号線	足鹿神社付近	カーブが多く、歩道がない	・路面に減速マークの設置及び、速度注意等の道路標示を設置し安全を確保する。	兵庫県	検討中

【和田山中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策予定
14	県道物部藪崎線	東河橋交叉点	交叉点の歩行者たまり場が狭い上に、登下校時の交通量も多く、スピードを出す車もあり、危ない。	・交叉点にガードパイプを設置し、安全を確保する。 ・学校で下校指導を行う。	兵庫県教育委員会	検討中
15	市道法道寺岡線	石和橋からミニフレッシュまでの細道	スピードを出す車等交通量が多い。	・外側線の引き直しを行い、路側帯を明示することで安全を確保する。 ・路面に通学路注意等の道路標示を設置し安全を確保する。 ・注意看板を設け、注意を促す。	建設課教育委員会	検討中
16	市道宮田高田線	土田から高田までの旧道	幅が狭く、交通量も多く、歩道がない。	・ミラーの設置を行い、運転者が児童等を視認しやすくすることで安全を確保する。 ・外側線の引き直しを行い、路側帯を明示することで安全を確保する。 ・注意看板を設け、注意を促す。	建設課教育委員会	検討中
17	県道物部藪崎線	枚田建具店前の交叉点	交通量が多く、児童生徒が多く利用しており、登下校時に危険	・路面に歩行者注意等の道路標示を設置し安全を確保する。 ・注意看板を設け、注意を促す。 ・外側線の引き直しを行い、路側帯を明示することで安全を確保する。	兵庫県	検討中

※No.6、No.17、No.28は同一箇所。  
 ※No.15、No.24は同一箇所。  
 ※No.4、No.16、No.23は同一箇所。

【梁瀬中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策予定
18	国道9号線	波多野理髪店前の交叉点	福知山方面からの直進者がスピードを出し、赤信号になりかけでも交叉点に入ってくる	・路面に減速マークを設置し安全を確保する。	国土交通省	検討中

【生野こども園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策予定
19	市道口銀谷小学校前線	生野メインホール前横断歩道	駐車場前にあり右側にはカーブあり車が見えにくい。	・外側線等の引き直しを行い、路側帯を明示することで安全を確保する。 ・路面に速度注意等の道路標示を設置し安全を確保する。 ・横断歩道の道路標示を設置し、車両運転手に意識させ安全を確保する。	建設課	検討中
20	国道429号線	鍛冶屋通り入口交叉点	縁石もなく横をダンプカー等通り危険。	・交叉点にガードパイプを設置し、安全を確保する。	兵庫県建設課	検討中
21	国道429号線	朝来消防署生野出張所前の横断歩道	坂道の途中にあり、地形の詳しくない車はスピードを出して降りてくる。	・横断歩道や外側線等の引き直しを行い、路側帯を明示することで安全を確保する。	兵庫県	検討中

【糸井こども園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策予定
22	市道寺内小学校前線	寺内の道路	歩道と車道の区切りがない。	・外側線等の引き直しを行い、路側帯を明示することで安全を確保する。 ・ゼブラゾーンの拡張をし交叉点を絞ることで安全を確保する。	建設課	検討中

【大蔵こども園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策予定
23	市道宮田高田線	宮田区内の道路	通行量が多いが道幅が狭く歩道がない。	・ミラーの設置を行い、運転者が児童等を視認しやすくすることで安全を確保する。 ・外側線の引き直しを行い、路側帯を明示することで安全を確保する。 ・注意看板を設け、注意を促す。	建設課教育委員会	検討中
24	市道法道寺岡線	宮田スーパー前交叉点	交通量も非常に多いが信号待ちのスペースが狭い。	・外側線を引き直し、路肩を広げ歩行者が安全に歩けるスペースを確保する。 ・グリーンベルトの整備を行う。	建設課	検討中

※No.4、No.16、No.23は同一箇所。  
 ※No.15、No.24は同一箇所。

【東河こども園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策予定
25	市道岡田東和田線	こども園入り口付近道路	見通し悪く横断歩道もあるが道路幅が狭い。	・グリーンベルトの整備を行う。	建設課	対策済

※No.10、No.25は同一箇所。

【山口こども園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策予定
26	市道崎山線・山口校線	こども園付近交差点	見通しが悪い。	・路面に減速マークを設置し安全を確保する。	建設課	検討中

【ひまわりこども園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策予定
27	県道物部藪崎線	納税協会の交差点	見通しが悪い。	・外側線及びグリーンベルト舗装を延長し、通学路であることを車両運転者に意識させ安全を確保する。	兵庫県	検討中
28	県道金浦和田山線	枚田建具店前の交差点	交通量が多い。	・路面に歩行者注意等の道路標示を設置し安全を確保する。 ・注意看板を設け、注意を促す。 ・外側線の引き直しを行い、路側帯を明示することで安全を確保する。	兵庫県	検討中

※No.6、No.17、No.28は同一箇所。

【照福こども園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策予定
29	県道溝黒竹田線	照福交差点付近交差点	いったん停止せず走行する車が多く事故も多い。	・交差点にガードパイプを設置し、安全を確保する。	兵庫県	検討中

【あわが保育園】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体	対策予定
30	国道427号線	上早田の歩道	横断歩道までの歩道が狭くガードレールも設置なし。	・道路線形の見直し及び歩行スペースの確保を検討する。	兵庫県	検討中
31	県道粟鹿早田線	上早田の県道	道幅が狭く歩道もない。	・外側線の引き直しもしくは、グリーンベルトの設置を検討する。	兵庫県	検討中