

朝来市内通学路の対策検討箇所一覧表(R2点検等に基づく)

【生野小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体
1	市道口銀谷下小路線	3区裏通り	通行量が多く、危険。	・通学路注意看板の設置	教育委員会
2	国道312号	播但有料道路(生野北第2)乗り口前の横断歩道	横断歩道を利用して国道を横断してバス停に向かうが、押しボタン式信号のため運転手の確認意識が低く、信号無視をする車があり危険。	・歩行者注意標識の設置	兵庫県
3	国道429号	小野大橋、奥銀谷コミセン付近、生野銀山口バス停付近の交差点	見通しが悪い。	・歩行者注意標識の設置 ・交差点改良実施予定	兵庫県 No.14 同一箇所

【枚田小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体
4	県道物部藪崎線	枚田上、枚田中	県道の交通量が多い。歩道の幅が狭い。	・歩行者注意標識の設置	兵庫県
5	県道物部藪崎線及び市道東谷枚田線	枚田七味峠下の交差点	峠下の交通量が多く、横断歩道を渡るときに危険。途中、歩道が狭い場所がある。	・ポストコーンの設置 ・区画線の引き直し	兵庫県建設課
6	市道和田山筒江線	比治	菊屋前の横断歩道がカーブになっていて見通しが悪く危険。	・歩行者注意標識の設置、ロードミラーの設置	対策済
7	市道玉置線	玉置上	愛原建具店裏の道路付近が見通しが悪い。山陰線ガード下から体育館までの道が狭い。	・路面表示の引き直し ・既存ロードミラーの枚数を増やす ・ミラーの角度の調節 ・通学路注意看板の設置	建設課 教育委員会

【竹田小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体
8	県道物部藪崎線	まちなか道路	道路幅が狭いため、車両が行き交うとぶつかりそうになり危険。スピードが出ている車も多い。	・R2年度から無電柱化事業を実施し、歩行者の歩くスペースを確保する(竹田駅前) ・区画線の引き直し ・指定速度の検討	兵庫県朝来警察署 No.18 同一箇所
9	県道浅野山東線	安井	藤和方面から下ってくる車がスピードを上げて走行し危険。観光客やバイクなど交通量が多く、横断するのに危険。	・歩行者注意標識の設置 ・減速化させる対策の検討	兵庫県朝来警察署

【中川小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体
10	県道十二所澤線	物部、えとはし付近及び公民館付近の交差点	通学時間帯に交通量が多いうえに、スピードを出しているため、なかなか横断できない。	・歩行者注意標識の設置 ・取り締まりの強化	兵庫県朝来警察署
11	県道与布土桑市線	伊由市場交差点	伊由市場方面から国道に出る車が、限られた青信号の時間で無理に通行しようとするので、児童がはねられる恐れがある。	・歩行者注意標識の設置	兵庫県
12	市道多々良木9号線	多々良木619-4	美術館方面から来た車がスピードを出しており、見通しが悪いので児童の横断が危険。	・歩行者注意標識の設置	対策済

【山口小学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体
13	県道十二所澤線	新井中、ファッションハウスアサヒ付近	通行量が多く、危険。	・ロードミラーの設置 ・グリーンベルトの設置 ・通学路変更の検討	建設課 兵庫県 教育委員会

【生野中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体
14	国道429号	小野大橋、奥銀谷コミセン付近、生野銀山口バス停付近の交差点	見通しが悪い。	・歩行者注意標識の設置 ・交差点改良実施予定	兵庫県 No.3 同一箇所
15	国道429号	但陽会館前の横断歩道	横断歩道に気づきにくく、小学校側からの飛び出しへの対応が遅れる。	・遠くが見えづらいため、ロードミラー角度の調整を行う	建設課
16	市道鍛冶屋町真弓線	生野中学校前(郵便局～盛明橋)	車外線が消えてしまっており、路側帯が分かりづらい。	・区画線(南側から)の引き直し ・横断歩道の引き直し	建設課 朝来警察署

【和田山中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体
17	国道312号	竹田方面歩道	植木などの雑草が伸びており、道幅が狭くなっている	・除草作業の実施(年1回) ・除草対策の検討	兵庫県
18	県道物部藪崎線	まちなか道路	道路幅が狭いため、車両が行き交うとぶつかりそうになり危険。スピードが出ている車も多い。	・R2年度から無電柱化事業を実施し、歩行者の歩くスペースを確保する(竹田駅前) ・区画線の引き直し ・指定速度の検討	兵庫県 朝来警察署 No.8 同一箇所

【梁瀬中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体
19	市道柴末歳線	柴川沿い	道がでこぼこ、ひび割れ等がある。	・道路の舗装(R2以降実施予定)	建設課

【朝来中学校】

No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策検討内容	事業主体
20	国道312号	石田交差点～多々良木交差点	草が生い茂り、通行しにくい。	・除草作業の実施(年1回) ・植栽撤去の検討	兵庫県