

# 朝来市通学路危険箇所対策検討箇所図(No.1)

要望年度	令和2年度	要望校	生野小学校	要望箇所通学者数	10名
要望箇所	市道口銀谷下小路線(3区裏通り)				
要望箇所状況	通行量が多く、危険。		要望内容	看板などの設置	
要望箇所図			航空写真		
					
現場写真					
					



## 朝来市通学路危険個所対策検討箇所図(No.2)

要望年度	令和2年度	要望校	生野小学校	要望箇所通学者数	1名
要望箇所	国道312号(播但有料道路(生野北第2)乗り口前の横断歩道)				
要望箇所状況	横断歩道を利用して国道を横断してバス停に向かうが、押しボタン式信号機のため、運転手の確認意識が低く、信号無視をする車があり危険。		要望内容	看板などの設置	

要望箇所図



航空写真



現場写真






## 朝来市通学路危険個所対策検討箇所図(No.3)

要望年度	令和2年度	要望校	生野小学校	要望箇所通学者数	1名
要望箇所	国道429号(小野大橋、奥銀谷コミセン付近、生野銀山口バス停付近の交差点) ※NO14と同一箇所				
要望箇所状況	見通しが悪い		要望内容	看板などの設置	
要望箇所図			航空写真		
					
現場写真					
					



## 朝来市通学路危険個所対策検討箇所図(No.4)

要望年度	令和2年度	要望校	枚田小学校	要望箇所通学者数	9名
要望箇所	県道物部藪崎線(枚田上・枚田中)				
要望箇所状況	県道の交通量が多い。歩道の幅が狭い。		要望内容	スピード注意の看板の設置など	
要望箇所図			航空写真		
					
現場写真					
					

## 朝来市通学路危険個所対策検討箇所図(No.5)

要望年度	令和2年度	要望校	枚田小学校	要望箇所通学者数	42名
要望箇所	県道物部藪崎線及び市道東谷枚田線(枚田七味峠下の交差点)				
要望箇所状況	峠下の交通量が多く、横断歩道を渡るときに危険。途中、歩道が狭い場所がある。		要望内容	信号機の設置	
要望箇所図			航空写真		
					
現場写真					
					



## 朝来市通学路危険個所対策検討箇所図(No.6)

要望年度	令和2年度	要望校	枚田小学校	要望箇所通学者数	2名
要望箇所	市道和田山筒江線(比治)				
要望箇所状況	菊屋前の横断歩道がカーブになっており見通しが悪く危険		要望内容	スピード注意の看板希望	
要望箇所図			航空写真		
					
現場写真					
					

## 朝来市通学路危険個所対策検討箇所図(No.7)

要望年度	令和2年度	要望校	枚田小学校	要望箇所通学者数	15名
要望箇所	市道玉置線(玉置上)				
要望箇所状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・愛原建具店裏の道路付近</li> <li>・山陰線ガード下から体育館までの道が狭い</li> </ul>		要望内容	道路の見通しが悪く危険 道路の線の引き直し	
要望箇所図			航空写真		
					
現場写真					
					



## 朝来市通学路危険個所対策検討箇所図(No.8)

要望年度	令和2年度	要望校	竹田小学校	要望箇所通学者数	62名
要望箇所	県道物部藪崎線(まちなか道路) ※NO18と同一箇所				
要望箇所状況	道路幅が狭いため、車両が行き交うとぶつかりそうになり危険。 スピードが出ている車も多い。		要望内容	歩行者の安全対策	
要望箇所図			航空写真		
					
現場写真					
					



## 朝来市通学路危険個所対策検討箇所図(No.9)

要望年度	令和2年度	要望校	竹田小学校	要望箇所通学者数	10名
要望箇所	県道浅野山東線(安井)				
要望箇所状況	藤和方面から下ってくる車がスピードを上げて走行し危険。観光客やバイクなど交通量が多く、横断するのに危険。		要望内容	横断歩道の設置	
要望箇所図			航空写真		
現場写真					

## 朝来市通学路危険個所対策検討箇所図(No.10)

要望年度	令和2年度	要望校	中川小学校	要望箇所通学者数	15名
要望箇所	県道十二所澤線(物部、えとはし付近及び公民館付近の横断歩道)				
要望箇所状況	通学時間帯に交通量が多いうえに、スピードを出しているため、なかなか横断できない。		要望内容	歩行者押しボタン式信号の設置 看板の設置	
要望箇所図			航空写真		
現場写真	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>				



## 朝来市通学路危険個所対策検討箇所図(No.11)

要望年度	令和2年度	要望校	中川小学校	要望箇所通学者数	19名
要望箇所	県道与布土桑市線(伊由市場交差点)				
要望箇所状況	伊由市場方面から国道に出る車が、限られた青信号の時間で無理に通行しようとするので、児童がはねられる恐れがある。		要望内容	歩車分離信号化 横断中のお知らせなどの表示	
要望箇所図			航空写真		
現場写真					

## 朝来市通学路危険個所対策検討箇所図(No.12)

<b>要望年度</b>	令和2年度	<b>要望校</b>	中川小学校	<b>要望箇所通学者数</b>	3名
<b>要望箇所</b>	市道多々良木9号線(多々良木619-4)				
<b>要望箇所状況</b>	美術館方面から来た車がスピードを出しており、見通しが悪いので児童の横断が危険。		<b>要望内容</b>	「児童横断あり」などの注意喚起の看板の設置	
<b>要望箇所図</b>			<b>航空写真</b>		
					
<b>現場写真</b>					
					



## 朝来市通学路危険個所対策検討箇所図(No.13)

要望年度	令和2年度	要望校	山口小学校	要望箇所通学者数	5名
要望箇所	県道十二所澤線(新井中、ファッションハウスアサヒ付近)				
要望箇所状況	通行量が多く、危険		要望内容	徐行の注意喚起 歩道、グリーンベルトなどの設置	
要望箇所図			航空写真		
					
現場写真					
					

## 朝来市通学路危険個所対策検討箇所図(No.14)

要望年度	令和2年度	要望校	生野中学校	要望箇所通学者数	10名
要望箇所	国道429号(小野大橋の交差点) ※NO3と同一箇所				
要望箇所状況	旧道出口から429号銀谷方面への見通しが非常に悪い		要望内容	ロードミラーの設置	
要望箇所図			航空写真		
					
現場写真					
					



## 朝来市通学路危険個所対策検討箇所図(No.15)

<b>要望年度</b>	令和2年度	<b>要望校</b>	生野中学校	<b>要望箇所通学者数</b>	10名
<b>要望箇所</b>	国道429号(但陽会館前の横断歩道)				
<b>要望箇所状況</b>	横断歩道に気づきにくく、小学校側からの飛び出しへの対応が遅れる。		<b>要望内容</b>	ロードミラーが見えづらい。 わかりやすいミラーへの変更	
<b>要望箇所図</b>			<b>航空写真</b>		
					
<b>現場写真</b>					
					

## 朝来市通学路危険個所対策検討箇所図(No.16)

	令和2年度	要望校	生野中学校	要望箇所通学者数	49名
要望箇所	市道鍛冶屋町真弓線(生野中学校前の道路(郵便局前～盛明橋))				
要望箇所状況	車外線が消えてしまっており、路側帯が分かりづらい		要望内容	車外線の引き直し	
要望箇所図			航空写真		
現場写真			<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		



## 朝来市通学路危険箇所対策検討箇所図 (No.17)




要望年度	令和2年度	要望校	和田山中学校	要望箇所通学者数	35名
要望箇所	国道312号(竹田方面歩道)				
要望箇所状況	植木などの雑草が伸びており、道幅が狭くなっている		要望内容	除草作業	
要望箇所図			航空写真		
現場写真					

## 朝来市通学路危険個所対策検討箇所図(No.18)

要望年度	令和2年度	要望校	和田山中学校	要望箇所通学者数	35名
要望箇所	県道物部藪崎線(まちなか道路) ※NO8と同一箇所				
要望箇所状況	町内の道をスピードを出して走行する車が多い		要望内容	標識や表示の設置	
要望箇所図			航空写真		
現場写真					



## 朝来市通学路危険箇所対策検討箇所図 (No.19)

<b>要望年度</b>	令和2年度	<b>要望校</b>	梁瀬中学校	<b>要望箇所通学者数</b>	30名
<b>要望箇所</b>	市道柴末歳線(柴川沿い)				
<b>要望箇所状況</b>	道がでこぼこ、ひび割れ等がある		<b>要望内容</b>	道路の舗装	
<b>要望箇所図</b>			<b>航空写真</b>		
					
<b>現場写真</b>					
					



## 朝来市通学路危険個所対策検討箇所図(No.20)

要望年度	令和2年度	要望校	朝来中学校	要望箇所通学者数	16名
要望箇所	国道312号(石田交差点～多々良木交差点)				
要望箇所状況	草が生い茂り、通行しにくい		要望内容	こまめに点検や除草作業を行ってほしい	
要望箇所図			航空写真		
					
現場写真					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>					